

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 1**

VALUTAZIONE RIFERITA A: EDIFICIO COMUNALE	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
VI SONO ADEGUATI STRUMENTI DI PROTEZIONE INCENDI ? GLI ESTINTORI SONO CONTROLLATI SEMESTRALMENTE?	X			Collaudate e attivate impianto antincendio con prese idrante interne all'edificio
LE USCITE DI SICUREZZA SONO ADEGUATE?	X		X	In corso lavori di adeguamento.
GLI UFFICI SONO CLIMATIZZATI?	X			
LE POSTAZIONI DI LAVORO A VDT SONO CONFORMI AGLI STANDARDS ERGONOMICI ? (Dlgs 81/08)	X		X	Alcuni uffici richiedono interventi di migliorativi e di razionalizzazione, in particolare in area anagrafe.
SONO RISPETTATE LE PRESCRIZIONI PER I PORTATORI DI HANDICAP?	X			E' presente l'ascensore.
I GRADINI DELLE SCALE PER I PIANI SUPERIORI SONO PROVVISI DI DISPOSITIVO ANTISCIVOLO?	x		X	Da Completare le strisce antiscivolo. Da completare corrimano nelle scale interne.
L'IMPIANTO ELETTRICO E' CONFORME ALLE SPECIFICHE DELLE NORME C.E.I. E DELLA L. 46/90, e D.M. 37/08?	x		X	Da acquisire i certificati di conformità In corso progetto di adeguamento.
LA SALA CONSILIARE DISPONE DI SUFFICIENTI E IDONEE VIE DI USCITA?	x			
IL LOCALE ARCHIVIO E' ADEGUATAMENTE PROTETTO DAL RISCHIO INCENDIO?		X		Si consiglia l'installazione di un impianto elettrico AD, rilevatori di fumo e impianto automatico di spegnimento.
GLI UFFICISONO CON SPAZI ADEGUATI AL N. DI PERSONE CHE VI LAVORANO?	X		X	Da migliorare spazi e arredi nell'ufficio tecnico e nell'ufficio anagrafe
L'ASCENSORE E' CONTROLLATO DA DITTA SPECIALIZZATA ED E' IN CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI?	x			

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 2**

VALUTAZIONE RIFERITA A: Scuola Media Alunni 51+15 Doc. + 2 Ausil.	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI IMPIANTI ELETTRICI SONO RISPONDENTI AI REQUISITI DI SICUREZZA RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE?	X			
LE VIE DI ESODO SONO FUNZIONALI E SUFFICIENTI?	X		X	DA MIGLIORARE AL PRIMO PIANO (AREA UFFICI), MANCA UN USCITA DI EMERGENZA.
LE USCITE SONO SEGNALATE CON DISPOSITIVI LUMINOSI DI EMERGENZA?	X		X	INSTALLARE CARTELLI AD ILLUMINAZIONE AUTONOMA INDICANTI "USCITA"
NEGLI ANDITI E CORRIDOI ESISTONO DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI EMERGENZA?	X		X	DA MIGLIORARE AL PRIMO PIANO AREA UFFICI
FINESTRE, INFISSI E ARREDI SONO TALI DA NON RAPPRESENTARE UN RISCHIO PER ALUNNI E PERSONALE?	X			
I SERVIZI IGIENICI SONO IDONEI E SUFFICIENTI PER ALUNNI E PERSONALE?	X			
LE AULE RISPONDONO AGLI STANDARDS DI LUMINOSITA'?	X			
I SISTEMI ANTINCENDIO SONO PRESENTI E IN EFFICIENZA?	X		X	COLLAUDARE E TESTARE PERIODICAMENTE L'IMPIANTO ANTINCENDIO CON PUNTI IDRANTI INTERNI (DIRIGENTE SCOLASTICO)
GLI ESTINTORI SONO CONTROLLATI ALMENO SEMESTRALMENTE?	X			

VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA SCHEDA N° 3

VALUTAZIONE RIFERITA A: Scuola elementare Alunni 79 +10 Doc. e 2 Aus.	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI IMPIANTI ELETTRICI SONO RISPONDENTI AI REQUISITI DI SICUREZZA RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE?	X		X	DA MIGLIORARE INSTALLANDO UN INTERRUOTTORE GENERALE DI STACCO PER L'INTERO EDIFICIO.
LE VIE DI ESODO SONO FUNZIONALI E SUFFICIENTI?	X			
LE USCITE SONO SEGNALATE CON DISPOSITIVI LUMINOSI DI EMERGENZA?	X			
NEGLI ANDITI E CORRIDOI ESISTONO DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI EMERGENZA?	X			
FINESTRE, INFISSI E ARREDI SONO TALI DA NON RAPPRESENTARE UN RISCHIO PER ALUNNI E PERSONALE?	X			
I SERVIZI IGIENICI SONO IDONEI E SUFFICIENTI PER ALUNNI E PERSONALE?	X			
LE AULE RISPONDONO AGLI STANDARDS DI LUMINOSITA'?	X			
I SISTEMI ANTINCENDIO SONO PRESENTI E IN EFFICIENZA?	X		X	PRESENTE ALLARME MANUALE.
GLI ESTINTORI SONO CONTROLLATI ALMENO SEMESTRALMENTE?	X			
GLI AMBIENTI E GLI INGRESSI SONO FRUIBILI DAI PORTATORI DI HANDICAP?	X			
E' STATO RICHIESTO IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI?		X		VERIFICARE AL MOMENTO NON VI E' EVIDENZA. VALUTARE IN BASE NUOVA NORMATIVA.
L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO POSSIEDE IL LIBRETTO DELLE VERIFICHE E L'ATTESTATO DI CONFORMITA'?	X			L'IMPIANTO E' DEL TIPO POMPA DI CALORE E TERMOSIFONI ELETTRICI.
SONO PRESENTI CONDIZIONI DI RISCHIO PARTICOLARE ?			X	NORMALIZZARE UN AULA/ MAGAZZINO. PRESENTA IL RISCHIO SCAFFALI NON BEN ANCORATI E MATERIALI E ATTREZZATURE POSTE ALLA RINFUSA.

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 4**

VALUTAZIONE RIFERITA A SCUOLA MATERNA Bambini 40 + 5 Doc. + Ausil 2	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI IMPIANTI ELETTRICI SONO RISPONDENTI AI REQUISITI DI SICUREZZA RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE?	X			
LE VIE DI ESODO SONO FUNZIONALI E SUFFICIENTI?	X			
LE USCITE SONO SEGNALATE CON DISPOSITIVI LUMINOSI DI EMERGENZA?	X		X	DA INSTALLARE LAMPADE EMERGENZA NELLE AULE.(Consigliato)
NEGLI ANDITI E CORRIDOI ESISTONO DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI EMERGENZA?	X			
FINESTRE, INFISSI E ARREDI SONO TALI DA NON RAPPRESENTARE UN RISCHIO PER ALUNNI E PERSONALE?	X		X	MIGLIORABILE L'ALTEZZA FINESTRE. VERIFICARE SE I VETRI SONO DI SICUREZZA
I SERVIZI IGIENICI SONO IDONEI E SUFFICIENTI PER ALUNNI E PERSONALE?	X			
LE AULE RISPONDONO AGLI STANDARDS DI LUMINOSITA'?	X			
GLI ESTINTORI SONO CONTROLLATI ALMENO SEMESTRALMENTE?	X			
GLI AMBIENTI E GLI INGRESSI SONO FRUIBILI DAI PORTATORI DI HANDICAP?	X			
E' STATO RICHIESTO IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI?			X	NON RICHIESTO PER LA DMENSIONE DELLA SCUOLA.
L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO POSSIEME IL LIBRETTO DELLE VERIFICHE E L'ATTESTATO DI CONFORMITA'?	X			IMPIANTO DI TERMOSIFONI ELETTRICI E POMPE DI CALORE. Centrale termica di potenza pari a 119 KW. Controlli affidati alla ditta Diana Claudio.

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 5**

VALUTAZIONE RIFERITA A: CENTRO CULTURALE LOCALE EX IACP	DATA Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI IMPIANTI ELETTRICI SONO RISPONDENTI AI REQUISITI DI SICUREZZA RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE?	X			
LE VIE DI ESODO SONO FUNZIONALI E SUFFICIENTI?	X			
LE USCITE SONO SEGNALATE CON DISPOSITIVI LUMINOSI DI EMERGENZA?	X			
NEGLI SPAZI COMUNI E NEI LOCALI TECNICI ESISTONO DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI EMERGENZA?	X			
FINESTRE, INFISSI E ARREDI SONO TALI DA NON RAPPRESENTARE UN RISCHIO PER IL PUBBLICO E PERSONALE ADDETTO?	X			
I SERVIZI IGIENICI SONO IDONEI E SUFFICIENTI PER PUBBLICO E PERSONALE?	X			
I SISTEMI ANTINCENDIO SONO PRESENTI E IN EFFICIENZA?	X			SONO PRESENTI ESTINTORI
GLI ESTINTORI SONO CONTROLLATI ALMENO SEMESTRALMENTE?			X	ATTUALMENTE LA STRUTTURA NON E' IN USO SOLO PARZIALMENTE, AFFIDATA AD ASSOCIAZIONI LOCALI.
GLI AMBIENTI E GLI INGRESSI SONO FRUIBILI DAI PORTATORI DI HANDICAP?	X		X	MIGLIORABILE
E' STATO RICHIESTO IL NULLA OSTA PREVENZIONE INCENDI?			X	NON VI E' EVIDENZA

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 6**

VALUTAZIONE RIFERITA A: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SONO SOTTOPOSTI A PERIODICI CONTROLLI CERTIFICATI?	X			
CONTROLLI E REVISIONI SONO AFFIDATI A DITTE SPECIALIZZATE E AUTORIZZATE?	X			L'ESERCIZIO ELA MANUTENZIONE SONO AFFIDATI ALLA DITTA Claudio Diana di Giba.
DEGLI INTERVENTI VIENE RILASCIATA FORMALE DOCUMENTAZIONE?	X		X	Sono regolarmente aggiornati i libretti di centrale, a cura della ditta incaricata.
IN PROSSIMITA' DELLE CALDAIE SONO INDICATI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA ,COMBUSTIBILE E IMP. ELETTRICO?	X		X	DA SOSTITUIRE I CARTELLI SCARSAMENTE VISIBILI E LEGGIBILI PER EFFETTO DELL'USURA (RISOLTO)
SONO COLLOCATI ADEGUATI ESTINTORI A POLVERE?	X			
DI TUTTI GLI IMPIANTI SONO REGOLARMENTE TENUTI I LIBRETTI DI CENTRALE?	X			TALI DOCUMENTI SONO AGGIORNATI E TENUTI DALLA DITTA INCARICATA.

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 7**

VALUTAZIONE RIFERITA A: ARCHIVIO COMUNALE	DATA Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI IMPIANTI ELETTRICI SONO DEL TIPO A SICUREZZA INCENDIO (A D)		X		
ESISTE UN SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI E RELATIVO IMPIANTO AUTOMATICO DI SPEGNIMENTO?		X		
L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO E' PROTETTO DA PORTA RE I ?		X		
SONO DISLOCATI ESTINTORI ADATTI PER TIPO DI PROTEZIONE?	X		X	DA MIGLIORARE DOTAZIONE
GLI ESTINTORI SONO CONTROLLATI CON LA PERIODICITA' SEMESTRALE?	X			
SCAFFALI E FALDONI E DOCUMENTAZIONE IN GENERE SONO DISPOSTI IN MODO SICURO PER EVITARE CADUTE E ROVESCIAIMENTI SUL PERSONALE '?		X		L'ARCHIVIO E' PRIVO DI UN MODELLO GESTIONALE EFFICIENTE. SONO PRESENTI FALDONI ALLA RINFUSA, SCAFFALI NON BLOCCATI, MATERIALI DA SMALTIRE perché NON Più IN USO. URGENTE UN INTERVENTO RADICALE DI ADEGUAMENTO E RIORDINO
GLI SCAFFALI SONO BEN ANCORATI CONTRO IL RISCHIO RIBALTAMENTO?			X	
SONO APPOSTI CARTELLI INDICANTI IL DIVIETO DI FUMO E DI USO DI FIAMME LIBERE?		X		DA APPLICARE TALI CARTELLI AGLI INGRESSI DEI DUE ARCHIVI PRINCIPALI.

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 8**

VALUTAZIONE RIFERITA A: BARRIERE ARCHITETTONICHE	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI EDIFICI PUBBLICI SONO GENERALMENTE FRUIBILI DA PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP?	X		X	IN ALCUNI CASI SONO CONSIGLIATI INTERVENTI MIGLIORATIVI AD ESEMPIO APPLICAZIONE DEI CORRIMANI NELLE SCALE.
NELLE SCUOLE E NEL PALAZZO MUNICIPALE SONO STATE ELIMINATE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE PIU' IMPEDITIVE?	X			
AL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO DELLE EMERGENZE SONO DATE ISTRUZIONI SPECIFICHE PER ASSISTENZA E SOCCORSO ALLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP?	X		X	I PROGRAMMI DI FORMAZIONE SVILUPPERANNO ULTERIORMENTE QUESTO ASPETTO.

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 9**

VALUTAZIONE RIFERITA A: IMPIANTI ANTINCENDIO	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI SONO TESTATI PERIODICAMENTE?	X		X	E' STATO AVVIATO UN PROGRAMMA DI TEST DI FUNZIONALITA' CON PERIODICITA' ALMENO SEMESTRALE.
IL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI E ALL'ESERCIZIO, DISPONE DELLE SCHEDE TECNICHE DI POMPE, SERBATOI, PRESE IDRANTE?		X		E' IN CORSO DI REALIZZAZIONE UN PROGETTO GENERALE DI ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEL MUNICIPIO.
I PROGETTI DEGLI IMPIANTI SONO STATI SOTTOPOSTI A PARERE PREVENTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO?	X			
SONO REGOLARMENTE REGISTRATE NELL'APPOSITO REGISTRO TUTTE LE ATTIVITA' DI CONTROLLO E MANUTENZIONE E PROVE PERIODICHE?		X		DA ISTITUIRE IL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 37/98 (IRIORGANIZZARE LE REGISTRAZIONI)
SONO MAI STATE FATTE PROVE DI FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E ESERCITAZIONI CONGIUNTE CON IL PERSONALE DELLE SCUOLE?	X		X	PER IL FUTURO SI PROGRAMMERANNO ESERCITAZIONI CONGIUNTE CON IL PERSONALE SCOLASTICO, AL FINE DI TESTARE GLI IMPIANTI ED ESERCITARSI ALLA CONOSCENZA DEI PIANI DI EMERGENZA. SONO STATE FATTE PROVE DI FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI.

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 10**

VALUTAZIONE RIFERITA A: IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI IMPIANTI ELETTRICI SONO RISPONDENTI AI REQUISITI DI SICUREZZA RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE?	X			
LESERCIZIO E LA MANUTENZIONE SONO AFFIDATI A PERSONALE E IMPRESE QUALIFICATE?	X			GLI IMPIANTI SONO A GESTIONE DIRETTA COMUNALE ,AFFIDATA A OPEARI E TECNICI SPECIALIZZATI
I QUADRI ELETTRICI SONO CHIUSI E INACCESSIBILI A BAMBINI E CURIOSI?	X		X	Verranno eseguiti accurati e periodici controlli
GLI ADDETTI ALL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE SEGNALANO CON RAPPORTI PERIODICI EVENTUALI ESIGENZE DI ADEGUAMENTO?	X			
IL LIVELLO DI ILLUMINAMENTO DELLE VIE E DELLE AREE PUBBLICHE E' SUFFICIENTE, E' ADEGUATO SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA COLLETTIVA?	X		X	MIGLIORABILE IN ALCUNE VIE INTERNE DEL CENTRO STORICO E DELLA FRAZIONE DI VILLARIOS

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 11**

VALUTAZIONE RIFERITA A: AUTOMEZZI COMUNALI	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI AUTOMEZZI SONO IN BUONE CONDIZIONI D'USO?	X			
GLI AUTOMEZZI E AUTOVETTURE SONO ADEGUATI PER I SERVIZI DA SVOLGERE?	X			
VENGONO RISPETTATI I DISPOSITIVI DEL CODICE DELLA STRADA?	X			
I MEZZI SONO AFFIDATI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE MUNITO DI PATENTE ED IN REGOLA CON LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA?	X			
PER LE ATTIVITA' DI PICCOLA MANUTENZIONE IL PERSONALE DISPONE DEL MEZZO ADATTO PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E RECUPERO DI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA?	X			
I MEZZI SPECIALI,(TERNA SPAZZATRICE) SONO AFFIDATI A PERSONALE CON IDONEA PATENTE E ADDESTRAMENTO?	X		X	ADEGUATO LO STANDARD DI FORMAZIONE SECONDO QUANTO DISPOSTO NELL'ACCORDO STATO REGIONI. (2011/2012).
IL PERSONALE E' INFORMATO E FORMATO PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI MEZZI, DEI CONTROLLI PERIODICI E PER SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI ANOMALIE DI TIPO MECCANICO?	X		X	

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 12**

VALUTAZIONE RIFERITA A: CLIMATIZZAZIONE E MICROCLIMA UFFICI COMUNALI	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI UFFICI COMUNALI SONO CLIMATIZZATI PER GARANTIRE ADEGUATI CONFORT STAGIONALI?	X			DA COMPLETARE IL CICLO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA STAGIONALE
IL PERSONALE DISPONE DI STRUMENTI DI REGOLAZIONE PER ADEGUARE IL LIVELLO DI TEMPERATURA E UMIDITA'?	X			
SONO MAI STATI FATTI CONTROLLI SUL MICROCLIMA E SUI PARAMETRI DI SALUBRITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI UFFICI?		X		VERRANNO PROGRAMMATI RILIEVI STRUMENTALI PER UNA INDAGINE COMPLETA DEI VALORI MICROCLIMATICI E DI EVENTUALI RISCHI DA LEGIONELLA.
SONO DISPOSTI INTERVENTI PERIODICI DI PULIZIA DEI FILTRI DI TRATTAMENTO DELL'ARIA ASPIRATA DALLE POMPE DI CALORE?		X		SI PROGRAMMERA' COL PERSONALE COMUNALE LA PULIZIA PERIODICA DEI FILTRI.

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 13**

VALUTAZIONE RIFERITA A: ATTREZZATURE INFORMATICHE	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
LE ATTREZZATURE D'UFFICIO SONO ADEGUATE COME STANDAR HARDWARE PER IL LAVORO DEGLI IMPIEGATI?	X			
I SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIEGATI SONO CONCEPITI PER RENDERE IL LAVORO AGEVOLE E MENO COMPLESSO?	X			
I DISPOSITIVI ACCESSORI DEI COMPUTER E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO SONO IN LINEA CON GLI STANDARD ERGONOMICI CONSIGLIATI?	X			
SE IL PERSONALE IMPIEGATIZIO RICHIEDE ADEGUAMENTI DEGLI STRUMENTI DI LAVORO, VI E' LA DISPONIBILITA' AD ACCOGLIERE TALI RICHIESTE?	X			

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 14**

VALUTAZIONE RIFERITA A: ATTREZZATURE CIMITERIALI	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
NEL CIMITERO VI E' LA DISPONIBILITA' DI UNA IDONEA ATTREZZATURA MONTAFERETRI?		X	X	ATTUALMENTE LO SPOSTAMENTO DELLE BARE PER LA INUMAZIONE AVVIENE, ANCHE PER I LOCULI AD ALTEZZA SUPERIOREAI 2 MT, CON SOLLEVAMENTO MANUALE.
LA CAMERA MORTUARIA E' IGIENICAMENTE IDONEA?	X			
IL LOCALE DI SERVIZIO AD USO DEL NECROFORO DISPONE DI ADEGUATI STRUMENTI PER L'IGIENE PERSONALE E PER RIPORRE INDUMENTI E ATTREZZATURE?	X			

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 15**

VALUTAZIONE RIFERITA A ATTREZZATURE PER LAVORI DEI SERV. TECNOLOGICI.	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
LE ATTREZZATURE DI LAVORO SONO ADEGUATE E SCELTE SULLA BASE DEL LAVORO SPECIFICO?	X			
LE ATTREZZATURE SONO IN BUONO STATO D'USO E CONFORMI NEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA?	X		X	DA DISMETTERE UNA VECCHIOA BETONIERA NON CONFOREME ER LE PROTEZIONI DI PARTI ROTANTI E PER ELEVATA RUMOROSITA'
I DECESPUGLIATORI, TAGLIAERBA E MOTOSEGHE SONO AFFIDATI A PERSONALE ESPERTO?	X			
GLI STRUMENTI E ATTREZZATURE PNEUMATICHE VIBRANTI E RUMOROSE RIPORTANO LE ETICHETTE DI RISCHIO?	X		X	IN ALCUNI CASI SONO DA RIPRISTINARE LE ETICHETTE SBIADITE DALL'USO.
IL PERSONALE E' FORMATO E ADDESTRATO ALL'USO DEGLI ATTREZZI DI LAVORO?	X			
PER TALI ATTREZZI DI LAVORO IL PERSONALE DISPONE DEGLI IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE?	X			
LE ATTREZZATURE E LE MACCHINE DI CANTIERE SONO CONTRALLATE E VERIFICATE SEMPRE PRIMA DELL'USO.?	X		X	SI PROSEGUIRA' RAFFORZANDO LA FORMAZIONE. E IMPARTENDO DISPOSIZIONI PIU' VINCOLANTI IN TAL SENSO.

VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA SCHEDA N° 16

VALUTAZIONE RIFERITA A: LOCALE SERVIZI TECNOLOGICI	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AREA INTERRATAE SONO RISPONDENTI AI REQUISITI DI SICUREZZA RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE?	X		X	OCCORRONO INTERVENTI MIGLIORATIVI E CORRETTIVI IMPORTANTI, IN PROSSIMITA' DI UN AREA DESTINATA A BANCO DI LAVORO.
SONO PRESENTI ADEGUATI BANCHI DI LAVORO PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE ATTREZZATURE?			X	PUR NON ESSENDOSI GRANDE ATTIVITA' DI LAVORI A BANCO, OCCORRE ARREDARE MEGLIO IL LOCALE OFFICINA
SONO AFFISSI GLI SPECIFICI CARTELLI DI SICUREZZA?			X	E' PRESENTE SOLO QUALCHE CARTELLO, OCCORRE COMPLETARE CON LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE.
I SERVIZI PER IL PERSONALE (BAGNI, DOCCE, SPOGLIATOI) SONO IDONEI?		X		SONO DA RISTRUTTURARE INTEGRALMENTE, SECONDO GLI STANDARD DEL Dlgs 81/ 08
LA STRUTTURA PRESENTA ELEMENTI DI RISCHIO PER IL PERSONALE?			X	VI SONO INFILTRAZIONI D'ACQUA E RISCHIO ALLAGAMENTO ESSENDO UN LOCALE INTERRATO.
SONO DISPONIBILI IDONEI E SUFFICIENTI ESTINTORI?	X			
EVENTUALI BARATTOLI DI VERNICI E SOLVENTI SONO RIPOSTI IN LUOGO DISTANTE DA POTENZIALI FONTI DI INNESCO INCENDIO?	X		X	
LA SALUBRITA' DELL'ARIA E' RISPONDENTE AGLI STANDARD?		X		OCCORRE EVITARE DI ADIBIRE TALE AMBIENTE A GARAGE/PARCHEGGIO DEI MEZZI COMUNALI. I GAS DI SCARICO CONDIZIONANO NEGATIVAMENTE L'ARIA RESPIRABILE PER LA NOCIVITA' IN AMBIENTE CHIUSO E NON VENTILATO
ESISTONO ARMADI E SCAFFALI IDONEI PER RIPORRE LE ATTREZZATURE DI LAVORO, QUALI DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE, ATTREZZATURE MINUTE?			X	QUANTO ATTUALMENTE DISPONIBILE RISULTA INADEGUATO E VETUSTO.

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 17**

VALUTAZIONE RIFERITA A LOCALE CENTRO SOCIALE E SCUOLA DELL'INFANZIA	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
L'IMPIANTO ELETTRICO E' A NORMA E NON PRESENTA EVIDENTI RISCHI DI SOVRACCARICO O DI CORTO CIRCUITI?	X			
SONO ASSENTI CAVI VOLANTI E/O COLLEGAMENTI NON PROTETTI?	X			
GLI ESTINTORI, SONO CONTROLLATI SEMESTRALMENTE SECONDO NORMA?	X			
L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E' ADEGUATO PER LE DIVERSE ATTIVITA' DIDATTICHE E PER LA SCUOLA D'INFANZIA?	X			
GLI AMBIENTI SONO BEN COMPARTIMENTATI PER L'INDIPENDENZA TRA LE DIVERSE ATTIVITA'?	X			
GLI ARREDI SONO ADEGUATI ALLE DIVERSE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE?	X			
SONO PRESENTI SUFFICIENTI USCITE CON INDICAZIONI E LAMPADINE DI EMERGENZA?	X		X	REGOLARI LE USCITE, RISULTANO CARENTI LE INDICAZIONI E L'ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA. E' INOLTRE ASSENTE LO SPECIFICO CARTELLO INDICANTE L'INTERRUTTORE GENERALE DI STACCO DELLA CORRENTE ELETTRICA.

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 18**

VALUTAZIONE RIFERITA A FARMACIA COMUNALE	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
GLI SPAZI OPERATIVI DEL LOCALE VENDITA E I BANCHI SONO PRIVI DI RISCHI PERIL PERSONALE ADDETTO E PER IL PUBBLICO?	X			
IMPIANTI ELETTRICI SONO DOTATI DI DISPOSITIVI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEL LOCALE VENDITE?	X			
GLI AMBIENTI DESTINATI A MAGAZZINO SONO SUFFICIENTI E ADEGUATAMENTE ARREDATI PER LE SPECIALITA' MEDICINALI DI SCORTA?		X		OCCORRE MIGLIORARE LA DISPOSIZIONE DEGLI ARMADI PER SISTEMAZIONE RAZIONALE DI MATERIALI E ATTREZZATURE.
NEI DIVERSI AMBIENTI DELLA FARMACIA SONO PRESENTI ATTREZZATURE ANTINCENDIO?	X		X	SONO PRESENTI ESTINTORI A POLVERE POLIVALENTE IN NUMERO ADEGUATO.
IL LOCALE E IL LABORATORIO PER LA PREPARAZIONE DI PARTICOLARI COMPOSIZIONI DI MEDICINALI SONO ADEGUATI PER SUPERFICIE E ATTREZZATURE?		X	X	ATTUALMENTE LO SPAZIO OPERATIVO RISULTA MOLTO RISTRETTO E LE ATTREZZATURE MIGLIORABILI.

**VALUTAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA
SCHEDA N° 19**

VALUTAZIONE RIFERITA A BIBLIOTECA COMUNALE	DATA: Settembre 2015 AREA: Comune di GIBA COMPILATA DA: Tecnico Incaricato			
FATTORI DI RISCHIO	Controllato			MISURE CORRETTIVE O MIGLIORATIVE
	Sì	No	Migl.	
L'IMPIANTO ELETTRICO E' A NORMA E NON PRESENTA EVIDENTI RISCHI DI SOVRACCARICO O DI CORTO CIRCUITI?	X			
SONO ASSENTI CAVI VOLANTI E/O COLLEGAMENTI NON PROTETTI?	X			
GLI ESTINTORI, SONO CONTROLLATI SEMESTRALMENTE SECONDO NORMA?	X			
L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E' ADEGUATO PER LE DIVERSE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA ?	X			
GLI AMBIENTI SONO BEN COMPARTIMENTATI PER LA DISTRIBUZIONE DEI LIBRI?	X			
GLI ARREDI SONO ADEGUATI ALLA CORRETTA FRUIBILITA' E RICERCA DEI LIBRI?	X			
I LOCALI SONO FRUIBILI AI PORTATORI DI HANDICAP?		X		LA BIBLIOTECA è POSTA AL 1° PIANO DEL VECCHIO EDIFICIO COMUNALE. NON DISPONE DI ASCENSORE NE' DI MONTASCALE. OCCORRE INSTALLARE I CORRIMANO NELLA SCALINATA DI ACCESSO.
GLI SCAFFALI SONO ADEGUATI PER PORTATA DI PESO E PER STABILITA'?	X			
LA BIBLIOTECA RISULTA DOTATA DI RILEVATORI DI INCENDIO E IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO?			X	SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE DI RILEVATORI DI FUMO E IMPIANTO DI SPEGNIMENTO.